



ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE
E LA SICUREZZA DEL LAVORO

Dipartimento Tecnologie di Sicurezza
VIII Unità Funzionale

00040 Monte Porzio Catone.....
via di Fontana Candida, 1 – Tel. 0694181

**Certificato di prova eseguita secondo le prescrizioni del Codice OCSE
per la prove ufficiali delle strutture di protezione installate su
trattori agricoli e forestali a ruote a carreggiata stretta
(Prova statica) – Codice 7**



**STRUTTURA DI PROTEZIONE A DUE MONTANTI POSTERIORE
PROGETTATA PER TRATTORI A RUOTE A CARREGGIATA STRETTA
MODELLO FIAT 300 DT E SIMILI**

Riferimento Linea Guida Nazionale ISPESL scheda 32A

Il presente documento è stato realizzato nell'ambito dell'attività di ricerca prevista:

- dalla convenzione stipulata dalla *Regione Emilia Romagna* con l'*ISPESL*, con l'*Università di Bologna* e con il supporto finanziario dell'*INAIL Direzione regionale Emilia-Romagna*;
- dal piano di attività 2008 – 2010 del *Dipartimento Tecnologie di Sicurezza* dell'*ISPESL*.

Nello specifico il documento contiene la descrizione delle prove eseguite sulla struttura di protezione ROPS a due montanti posteriore per trattori a ruote a carreggiata stretta modello Fiat 300 e simili, per i quali si è considerata una massa di riferimento non superiore a **1200 kg**.

I dettagli di progettazione della struttura di protezione, il materiale costruttivo, sono riportati nella scheda 32A della linea guida nazionale ISPESL alla quale si rimanda per la verifica dei singoli dettagli costruttivi.

Le prove sono state eseguite presso il banco prova realizzato nella sede ISPESL di Monte Porzio Catone (RM). La struttura di protezione è stata sottoposta alla sequenza di spinte e schiacciamenti previsti dal Codice 7 OCSE.

Sequenza di prova

La prova di resistenza è stata eseguita secondo la seguente sequenza di spinte:

- **spinta longitudinale posteriore**
- **primo schiacciamento**
- **spinta longitudinale anteriore**
- **spinta laterale**
- **secondo schiacciamento**

Condizioni di prova


Massa di riferimento per il calcolo delle energie e delle forze di schiacciamento: 1200 kg ed un passo L pari a 1400 mm

Energie e forze minime richieste:


- | | | |
|------------------------------------|---------|---------------------------------------|
| • Spinta longitudinale posteriore: | 510 J | $(E = 2,165 \times 10^{-7} Mrif L^2)$ |
| • Primo schiacciamento: | 24000 N | $(F=20 Mrif)$ |
| • spinta longitudinale anteriore: | 1100 J | $(E = 500 + 0,5 Mrif)$ |
| • Spinta laterale: | 2100 J | $(E = 1,75 Mrif)$ |
| • Secondo schiacciamento: | 24000 N | $(F=20 Mrif)$ |

Risultati di prova


Spinta longitudinale posteriore: il carico è stato applicato sul lato destro della struttura di protezione. In figura si riporta il grafico forza vs. deformazione ottenuto durante la prova, in cui si evidenzia il superamento dell'energia minima richiesta in corrispondenza ad una deformazione massima di circa 130 mm con una deformazione residua di circa 53 mm.




Primo schiacciamento: Alla struttura in prova è stato applicato un carico di circa 37450 N.




Spinta longitudinale anteriore: il carico è stato applicato sul lato sinistro della struttura di protezione. In figura si riporta il grafico forza vs. deformazione ottenuto durante la prova, in cui si evidenzia il raggiungimento di un'energia di 1206 J in corrispondenza di una forza applicata di 7270 N pari a circa il 93% della forza massima (7850 N). La deformazione massima registrata è stata di circa 216 mm con una deformazione residua di circa 61 mm.



Spinta laterale: il carico è stato applicato sul lato sinistro della struttura di protezione. In figura si riporta il grafico forza vs. deformazione in cui si evidenzia il raggiungimento di un'energia di 2125 J in corrispondenza di una forza applicata di 12010 N pari a circa il 97% della forza massima registrata durante tale prova (12440 N). La deformazione massima registrata è stata di circa 254,5 mm con una deformazione residua di circa 150,1 mm.



Secondo schiacciamento: Alla struttura in prova è stato applicato un carico di circa 29980 N.



Secondo schiacciamento

Le **deformazioni permanenti** misurate dopo la sequenza di prove sono le seguenti:

- | | | |
|------------------------------------|-----------------|--------|
| • Lato destro: | verso il dietro | 59 mm |
| • Lato sinistro: | verso il dietro | 65 mm |
| • Estremo laterale destro: | verso destra | 151 mm |
| • Estremo laterale sinistro: | verso destra | 150 mm |
| • Estremo superiore lato destro: | verso il basso | 40 mm |
| • Estremo superiore lato sinistro: | verso il basso | 41 mm |

Non sono stati rilevati danni strutturali significativi sul telaio di protezione, sul dispositivo di attacco e sui relativi punti di ancoraggio.

La struttura di protezione, così come costruita ed installata sul trattore, risponde alle prescrizioni del Codice 7 OCSE.

Adeguamento del trattore in relazione all'introduzione di sistemi di ritenzione del conducente

E' necessario procedere alla sostituzione del sedile esistente con uno dotato di punti di ancoraggio per cinture di sicurezza e di dimensioni tali da garantire un idoneo posizionamento nel posto di guida del trattore ed identica posizione del nuovo sedile rispetto all'esistente. In particolare, dovrà essere garantita la stessa distanza verticale dal punto S del sedile alla pedaliera con una tolleranza massima del 5% e la stessa distanza orizzontale dal punto S del sedile al piantone dello sterzo con una tolleranza massima del 5%. Si dovrà infine verificare che la distanza minima in direzione verticale dal punto S del sedile al bordo superiore della traversa del telaio di protezione sia di 1.200 mm, con una tolleranza max del 5%. Ai fini del corretto montaggio del sedile è necessario collegare la piastra in dotazione al nuovo sedile alla struttura portante del trattore. Laddove il collegamento diretto non sia possibile per la non coincidenza dei punti di attacco occorre realizzare una staffa di collegamento opportunamente sagomata in modo tale da adattare i punti di ancoraggio del nuovo sedile ai punti di attacco disponibili sulla struttura portante del trattore.

Tali indicazioni sono state gentilmente fornite dall'ISPESL e sono rispondenti alle prescrizioni contenute nella relativa Linea Guida ISPESL.

Quantificazione dei costi di realizzazione della struttura di protezione

La struttura di protezione provata è stata realizzato a cura dalla Ditta Romana Diesel con sede in Roma.

Il prezzo al pubblico indicato dalla Ditta è di 900,00 € montaggio ed IVA esclusi.

Monte Porzio Catone, 23 luglio 2010

Progettisti

Ing. Davide Gattamelata

Ing. Leonardo Vita

Personale addetto all'esecuzione delle prove sperimentali per l'ISPESL

Responsabile:

Ing. Marco Pirozzi

Operatori:

P.I. Andrea Catarinozzi

P.A. Daniele Puri

Responsabile dell'attività di ricerca per l'ISPESL

Dott. Vincenzo Laurendi